

## 主题：SMART PLC SF 灯亮报错误码 0012

关键词：SMART、硬件报错

解决方案：更换固件（1.06 会出这个错误）

咨询研发得知致命错误码：0012，此故障码正常情况不会在 SMART 系列中出现。固件 V1.06 有保留该错误，后面升级版本固件去掉此故障码报警。

CPU SR20 (AC/DC/Relay)	
订货号	硬件修订版本
6ES7 288-1SR20-0AA0	0x1
序列号	固件修订版本
UN000000 V1.06	V02.05.00_00.00.07.00
<b>错误</b>	
当前致命错误	
保留 (0012) (错误码: 0012)	
上一个致命错误	
保留 (0012) (错误码: 0012)	
当前非致命错误	
比较触点指令中存在非法数字值 (错误码: 000F) (时间戳不匹配)	
当前 I/O 错误	
无报警	